



Asphaltfläche inkl. verbleibender Bestand nach Fertigstellung	20482m ²
bisheriger Asphalt Bestand	4937m ²
davon verbleibender Asphalt Bestand	3701m ²
davon ersetzt durch Grasflächengitter	1122m ²
davon entfernt (alter Rollweg)	94m ²
davon entfernt (unter neuem Rollweg)	20m ²
Asphalt neu	16781m ²

Lageplan / Detailplan Flugplatz Reutte - Höfen

Auftraggeber:
Flugsportverein Reutte
6604 Höfen / Lechau 2

LP-3-102	15.11.2016	Aktualisierung nach Asphaltierung	M.STARZER	P.TREFALT
LP-2-102	17.06.2015	Planänderung	M.STARZER	P.TREFALT
LP-1-102	15.04.2015	Planänderung - 7 m Bereich	D. SONNWEBER	P.TREFALT
LP-0-102	17.10.2014	PLANERSTELLUNG	M.STARZER	P.TREFALT
Plannummer	Datum	Ausfertigung/Anmerkung	Projektleiter	geprüft

Diese Planpause ist eine Kopie des Originals und daher auf ihre Mächtigkeit zu prüfen. Bitte beachten Sie, daß dieses Werk nach dem Urheberrechtsgesetz (BGBI.Nr.111/1936 in der geltenden Fassung) geschützt ist und die Rechte vorbehalten sind. Mit dem Inhaber des Urheberrechts nicht vereinbarte Benützung, Abänderung, Vervielfältigung, Verbreitung des Inhaltes oder Weitergabe können Schadensersatzpflicht und strafrechtliche Folgen bewirken.

Planverfasser:
DIPL.ING. PETER TREFALT
STATISCH BEFUGTER UND BEZIEHETER
INGENIEURKONSULTANT FÜR VERKEHRSSYSTEME
A-6604 REUTTE Breitenwangerstrasse 12
TEL.: ++43 (0)672 / 62246-0 FAX: ++43 (0)672 / 62246-76

Die Daten der Asphaltierung wurden von der Firma STRABAG übernommen !

© Reutte, am 15.11.2016

Auftragsnr. :		Plannr.:		
Objekt :		Lageplan Flugplatz Reutte-Höfen		
Bauherr :		Haltergemeinschaft Flugplatz Höfen		 Segelflugsportverein-Reutte-Höfen
Obmann:		René Piechocinski		
Planinhalt				Masstab
.Lageplan				1:1000
.				
.				
Datum	Grösse	gezeichnet	EDV-Bezeichnung	
15.11.2016	DIN A0	Mathias Starzer	83289_3.dwg	

A-6604 Höfen, Lechau 2

e-mail: office@flugsportverein-reutte.at
<http://www.flugsportverein-reutte.at>



A-6604 Höfen, Lechau 2

e-mail: office@flugsportverein-reutte.at
http://www.flugsportverein-reutte.at